


Description

1. On/off button
2. Unit button
3. Tare button
4. LCD display


Using

- Hold the scale upright, press on/off button - the display shows "8888".
- Wait 2-3 seconds until the display shows "0.00"
- Choose the necessary unit with the help of button 2 - Kg, Lb, JIN or Oz. The appliance is ready to work.
- If you would like to know the nett weight without tare, use button 3. Place tare on hook of the scales, press button 3 - the display will show "0.00". Put the product you would like to weight into the tare - the display will show the nett weight without tare.
- The weight is fixed when the Beep signal is heard. In the case of overweight, the display shows "0-ld".
- Always hold your portable scales on the special ring.
- The batteries are to be changed, if the display shows "LO".

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Technical parameters:

- maximum weight - 50 kg
- measurement resolution - 10 g
- 4-digit LCD display
- 2xAAA batteries (1.5v) are included

RATED SERVICE LIFE: 2 YEARS


The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.


The date of manufacture is marked on the packaging

Made in China

Безмен электронный IR-7450
 Производитель: Шанхай АМПТ Импорт Экспорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
 Импортёр: ООО «Рикс» (Россия), 121087, Москва,
 ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, оф. 36
 Материал: пластик, металл
 Товар сертифицирован
 Дата изготовления: 05/2021
 JUN05052021


Описание

1. Кнопка включения
2. Кнопка выбора единицы измерения
3. Кнопка функции «взвешивание тары»
4. ЖК дисплей


Использование

- Держа весы вертикально, нажмите кнопку 1 (включение), на дисплее отобразится «8888».
- Подождите 2-3 секунды, пока на дисплее не отобразится значение «0.00»
- С помощью кнопки 2 выберите единицу измерения : Kg – килограмм, Lb - фунт, Oz - унция, JIN - динь. Весы готовы к работе.
- Если вам необходимо узнать вес нетто, без веса тары, воспользуйтесь функцией взвешивания тары. Поместите тару на крючок весов, нажмите кнопку 3 «взвешивание тары», на экране отобразится значение «0.00», после этого поместите взвешиваемый объект в тару. На экране отобразится нетто-вес объекта.
- Вес объекта зафиксируется на весах - раздастся звуковой сигнал.
- В случае превышения максимального веса, на экране отобразится «0-ld».
- Во время взвешивания всегда держите весы за специальное кольцо.
- Если на экране отображается «LO», значит необходимо заменить батарейки.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Технические характеристики:

- максимальный вес 50 кг,
- дискретность 10 гр,
- 4 -х разрядный ЖК дисплей,
- элементы питания: две батареи 1.5v AAA, входят в комплект

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя

Прибор предназначен только для бытовых целей

Дата изготовления указана на упаковке

Гарантия производителя составляет 12 месяцев с момента продажи через розничную сеть, при строгом соблюдении настоящих правил и требований к эксплуатации. Претензии принимаются по месту приобретения товара, при наличии кассового чека.

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА

Сделано в Китае

